

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
BMW	Serie 1 F70	WBA21GF0607S53270	20/02/2025	22 530

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Décembre 2025

Opérations	Quantité
REPLACEMENT DES DEUX PNEUS AVANT (DES GROS ACCROCS SUR LE FLANC PNEU AVANT DROIT)	1
GÉOMÉTRIE VÉHICULE TIRE À DROITE	1
REVISION (6.5L ECT C5 C6 0W20)	1

