

# Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
BMW	X1 U11	WBA31EG0805233217	18/03/2025	18 604

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Décembre 2025

Opérations	Quantité
REVISION (6.5 L HELIX ULTRA ECT C3/SP 0W-30 )	1
FILTRE HUILE	1

