

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
BMW	X1 U11	WBA21EF0105231774	18/03/2025	16 592

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Décembre 2025

Opérations	Quantité
REVISION (4.5 L ECT C5 C6 0W20)	1

