

Attestation Travaux



starterre.fr
CENTRE AUTOMOBILE MULTIMARQUE
LYON

🌐 RÉSEAU
🌱 ENGAGEMENT
🏆 QUALITÉ
🛠️ SERVICE

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Peugeot	408	VR3FPHY3RY587436	30/07/2024	15 397

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Février 2026

Opérations	Quantité
REVISION (FILTRE A HUILE POLLEN + LDF+ CONTROLE DEFAUT MESURE HUILE)	1
2 PNEU AV 215/65/17 99V	1
215/65R17 99V BRIDGESTONE TURANZA 6 ETE	2