

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Peugeot	408	VR3FPHY6SY525373	11/04/2025	12 397

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Février 2026

Opérations	Quantité
REVISION (0W20)	1
FILTRE HUILE	1
HUILE MOTEUR 0W20 PSA YACCO	3.6
JOINT DE VIDANGE LEVRE 16.7X24X1.5	1

