

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
Peugeot	3008	VR3KAHPY7SS056927	31/03/2025	12 798

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Avril 2026

Opérations	Quantité
REVISION (0W20)	1
2 PNEUMATIQUE AVANT 225/55 R19 103V (AV GAUCHE ROULÉ A PLAT ET REMPLIE DE LIQUIDE ANTICREVAISON)	1
225/55R19 103V GOODYEAR EFFICIENT GRIP 2 SUV	2
FILTRE HUILE	1

