

# Attestation Travaux



**starterre.fr**  
CENTRE AUTOMOBILE MULTIMARQUE  
LYON

🌐 RÉSEAU  
🌱 ENGAGEMENT  
🏆 QUALITÉ  
🛠️ SERVICE

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
BMW	Serie 1 F40	WBA7K110107M41797	17/03/2023	23 966

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Avril 2026

Opérations	Quantité
CONTROLE MECANIQUE ETAT GENERAL (REPLACEMENT DU LIQUIDE DE FREIN)	1
PNEUS AV 225/45 R17 94Y (PNEUS X2 225/45 R17 94Y)	1
225/45R17 91Y HANKOOK VENTUS PRIME 4 K135 ETE	2
1 PNEU GOOD YEAR EAGLE F1 MO 225 45 17 94 Y	1
POSE ATELIER (1 PNEU ARD GOOD YEAR EAGLE F1 MO 225 45 17 94 Y)	1

