

Attestation Travaux

Marque	Modèle	N° Châssis	1ère Immat.	Km
BMW	X2 U10	WBA41GN0705521376	22/12/2025	5 394

Les actions suivantes ont été réalisées par nos techniciens en : Juillet 2026

Opérations	Quantité
CONTROLE MECANIQUE ETAT GENERAL	1

